

CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

CONSIGNANTE
TRATE

Fecha de Inspección 7/1/25
Folio de Inspección F-8073-0125

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
TRACTOCAMION ✓	FREIGHTLINER ✓	M2 ✓	2017 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALFCYDJ7HDJA3759 ✓	916928C1124457	<u>N/D</u>	PACHUCA ✓	8073 ✓

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO			✓

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		✓	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	✓	
TURBO	✓	
RADIADOR / MANGUERAS	✓	
VENTILADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
MARCHA	✓	
CAJA DE DIRECCION	✓	
COMPUTADORA	✓	
ARNES	✓	
BANDAS Y POLEAS	✓	
DIFERENCIAL	✓	
CARDAN	✓	
TRANSMISION	✓	
NO. EJES (2)	✓	
MUELLES	✓	
AMORTIGUADORES	✓	
BATERIAS ()		✓
QUINTA RUEDA		<u>NA</u>

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		✓
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTUMENTOS <u>Dañado</u>	✓	
VOLANTE <u>desarmado tapa</u>	✓	
ASIENTOS	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE	✓	
PUERTAS	✓	
FAROS	✓	
PARABRISAS <u>roto</u>	✓	
ESPEJOS RETROVISORES <u>solo 1</u>	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS	✓	
NO. LLANTAS (10) <u>10/1</u>	✓	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (2)	✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Retiro con grúa.

*Unidad sin probar funcionamiento, sin bateria, sin llave
Caja seca dañada con golpe severo, daño en
tanque y pasapie, falta Bomba de clutch
Daño en flecha de rueda desmontada, 4 llantas buenas, 6 No sirven.*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

Tablero, roto, desarmado y con faltantes

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

Falta extension de defusa y Brel caro

Falta vidrio ventana copiloto

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA