

CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección: 13-11-24
Folio de Inspección: FG-7511-1124

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|----------|----------------------|------|
| CAJA SECA | Fruehauf | FBAC9+1.5-LP-HT2-40W | 2019 |

| NO. DE SERIE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|------------------|------|
| 3AWV2402XKX199048 | Guadalajara | 7511 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| TIPO DE SEMIREMOLQUE | |
|----------------------|-------|
| REFRIGERADO | () |
| SECO | (/) |
| PLATAFORMA | () |
| PIPA | () |
| TOLVA | () |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| | (/) | | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | | |
|---------------------------------|------------------|----|---------------|
| | SI | NO | CON FALTANTES |
| PATINES | (/) | | |
| AMORTIGUADORES | (/) | | |
| ROTCHAMBERS () | (/) | | |
| SUSPENSION | (/) | | |
| EJES | (/) | | 2 |
| MAZAS DE RUEDA | (/) | | |
| FLECHAS DE RUEDA | (/) | | |
| ESTRUCTURA DEL BASTIDOR | (/) | | |
| INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS) | (/) | | |

| CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|--------------------|------------------|-------|
| | SI | NO |
| PUERTAS | (/) | |
| PAREDES INTERIORES | (/) | |
| PISO INTERIOR | (/) | |
| PERNO DE ARRASTRE | (/) | |
| CUARTOS TRASEROS | (/) | |
| PLACA VIN | (/) | |
| SERIE GRABADA | (/) | |
| NO. LLANTAS (8) | 8 (/) | |
| TANQUES | | (/) |

OBSERVACIONES GENERALES: Visagras de puerta detecha
dañadas

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA