

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	R-5173-0325

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>RICA</b>

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R752CM000064	937084	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		6 llantas	5173


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

interiores en mal estado, asiento plano, carrocería con desgaste por uso, solo se entrega chasis cabina, parece tener todos sus componentes se desconocen fallas mecánicas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Handwritten Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA