

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	R-5115-0325

CONSIGNANTE
RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R754AM000502	837463	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		6 llantas	5115








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

interiores desgastados, 6 llantas regular, carrocería desgastada, se desconocen daños mayores y menores, se entrega sin caja, solo chasis cabina

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA