

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA         | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| CAMION              | ISUZU         | 0                | 2010        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR     | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3MGN1R758AM000521   | 840154        | PACHUCA          |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE   | LLANTAS          | ECO         |
| <i>Manual</i>       | <i>Diesel</i> | <i>4x4</i>       | 5110        |








|          |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|          |             | <i>X</i>     |

|       |          |     |           |             |          |
|-------|----------|-----|-----------|-------------|----------|
| BUENO | REGULAR  | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|       | <i>X</i> |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Coatiera casi todos los elementos mecanicos  
Interciones usadas  
Se puede ser cuya refrigerera.  
Cambie espigas refrigeradoras.  
Pintura maltratada*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA