

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
EDF

Fecha de Inspección 21/11/24
Folio de Inspección CDF-1793-1124

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	Chevrolet	Tornado	2018

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93CL80C3JB 222671	H. Brasil	110,228	Teate, B.C.	1793

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	✓		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	✓		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	✓		
CUERPO DE ACELERACION	✓		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	✓		
TURBO			✓
RADIADOR / MANGUERAS	✓		
VENTILADOR	✓		
ALTERNADOR	✓		
MARCHA	✓		
CAJA DE DIRECCION	✓		
COMPUTADORA	✓		
ARNES	✓		
BANDAS Y POLEAS	✓		
DIFERENCIAL			✓
CARDAN			✓
TRANSMISION	✓		
MUELLES			✓
AMORTIGUADORES	✓		
BATERIAS (1) mal	✓		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	✓	
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTUMENTOS	✓	
VOLANTE	✓	
ASIENTOS Rotos	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE	✓	
PUERTAS	✓	
FAROS 2	✓	
PARABRISAS	✓	
ESPEJOS RETROVISORES 2	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS		✓
NO. LLANTAS (4) Mal	✓	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Motor Inestable, marca check engine tablero
ligeros golpes en carroceria, falta moldura
de fascia pintura cofre botada

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA