

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

R-5106-0325

CONSIGNANTE

RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR857A7500526	872656	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			5106








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

interiores desgastados volante sin moldura, 6 llantas
Regular, carrocería desgastada por uso, sin defensa y sin
faros, con faltantes en interiores y chips

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA