

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE**  
**RICA**

Fecha de Inspección 21/02/24  
Folio de Inspección R-10099-0224 ✓

| TIPO DE UNIDAD | MARCA  | MODELO Y VERSION | AÑO    |
|----------------|--------|------------------|--------|
| CAMIONETA ✓    | FORD ✓ | EXPEDITION ✓     | 2019 ✓ |

| NO. DE SERIE        | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE  | UBICACIÓN FISICA | ECO     |
|---------------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 1FMJU1MT7KEA16670 ✓ | IMPORTADO ✓  | 199,608 KM ✓ | PACHUCA ✓        | 10099 ✓ |

**MARCA CON UNA "X" EL CAMPO**

| OPERACIONAL<br>PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO |    |            |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
|                                    | SI             | NO | SIN PROBAR |
|                                    | X              |    |            |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL |         |                |           |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO                          | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| X                              |         |                |           |

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES               | TIENE COMPONENTE |    |           |
|---------------------------|------------------|----|-----------|
|                           | SI               | NO | NO APLICA |
| MOTOR                     | X                |    |           |
| CUERPO DE ACCELERACION    | X                |    |           |
| BOBINA Y CABLES DE BUJIAS | X                |    |           |
| TURBO                     | X                |    | X         |
| RADIADOR / MANGUERAS      | X                |    |           |
| VENTILADOR                | X                |    |           |
| ALTERNADOR                | X                |    |           |
| MARCHA                    | X                |    |           |
| CAJA DE DIRECCION         | X                |    |           |
| COMPUTADORA               | X                |    |           |
| ARNES                     | X                |    |           |
| BANDAS Y POLEAS           | X                |    |           |
| DIFERENCIAL               | X                |    |           |
| CARDAN                    | X                |    |           |
| TRANSMISION <u>AUT</u>    | X                |    |           |
| MUELLES                   |                  |    | X         |
| AMORTIGUADORES            | X                |    |           |
| BATERIAS ( 1 )            | X                |    |           |

| CABINA Y CARROCERIA               | TIENE COMPONENTE |    |
|-----------------------------------|------------------|----|
|                                   | SI               | NO |
| LLAVES <u>(27)</u>                | X                |    |
| SWITCH                            | X                |    |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS           | X                |    |
| VOLANTE                           | X                |    |
| ASIENTOS <u>Electricos</u>        | X                |    |
| PALANCA DE VELOCIDADES <u>AUT</u> | X                |    |
| PLACA VIN                         | X                |    |
| TAPAS DE PUERTAS                  | X                |    |
| ELEVADORES DE VIDRIO <u>V.E</u>   | X                |    |
| MANIJAS DE PUERTA                 | X                |    |
| COFRE                             | X                |    |
| PUERTAS                           | X                |    |
| FAROS                             | X                |    |
| PARABRISAS <u>2</u>               | X                |    |
| ESPEJOS RETROVISORES <u>2</u>     | X                |    |
| SERIE GRABADA EN CHASIS           |                  | NA |
| NO. LLANTAS ( 4 ) <u>Buenas</u>   | X                |    |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )      | X                |    |

OBSERVACIONES GENERALES: Funcional, Asientos Platinum de piel, V.E.  
Automatica, rines Aluminio 22, 7 Pasajeros  
espejos retrovisores electricos, Techo panoramico  
llantas Michelin Buenas

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.  
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA