

**CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE**

**CONSIGNANTE**  
**DEL FUERTE**

Fecha de Inspección 19/11/2025  
Folio de Inspección CDF-452-0125

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO  |
|----------------|-------|------------------|------|
| .SEMIRREMOLQUE | GAMI  | GAMI             | 2005 |

| NO. DE SERIE      | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|------------------|-----|
| 3A1LH38265E061971 | LOS MOCHIS       | 452 |

**MARCA CON UNA "X" EL CAMPO**

| TIPO DE SEMIREMOLQUE |       |
|----------------------|-------|
| REFRIGERADO          | ( )   |
| SECO                 | ( )   |
| PLATAFORMA           | ( X ) |
| PIPA                 | ( )   |
| TOLVA                | ( )   |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL |         |                |           |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO                          | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| X                              |         |                |           |

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES                     | TIENE COMPONENTE |    |               |
|---------------------------------|------------------|----|---------------|
|                                 | SI               | NO | CON FALTANTES |
| PATINES                         | X                |    |               |
| AMORTIGUADORES                  | X                |    |               |
| ROTCHAMBERS ( )                 | X                |    |               |
| SUSPENSION                      | X                |    |               |
| EJES                            | X                |    |               |
| MAZAS DE RUEDA                  | X                |    |               |
| FLECHAS DE RUEDA                | X                |    |               |
| ESTRUCTURA DEL BASTIDOR         | X                |    |               |
| INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS) | X                |    |               |

| CARROCERIA         | TIENE COMPONENTE |    |
|--------------------|------------------|----|
|                    | SI               | NO |
| PUERTAS            |                  | X  |
| PAREDES INTERIORES | X                |    |
| PISO INTERIOR      | X                |    |
| PERNO DE ARRASTRE  | X                |    |
| CUARTOS TRASEROS   | X                |    |
| PLACA VIN          | X                |    |
| SERIE GRABADA      |                  |    |
| NO. LLANTAS ( 8 )  | X                |    |
| TANQUES            |                  |    |

OBSERVACIONES GENERALES: Equipo operando, esteticamente daños de uso

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Antonio Sanchez  
NOMBRE Y FIRMA