

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección 11/09/24
Folio de Inspección FG-8034-0924

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|--------------|------------------|------|
| CAMION | FREIGHTLINER | M2106 | 2017 |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|------|
| 3ALFCYDJXHDJE2720 | 926 928 C1120110 | 167 237.1 | MOCHIS | 8034 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | | |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
| | SI | NO | SIN PROBAR |
| X | | | |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| | X | | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|----------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR | X | |
| TURBO | X | |
| RADIADOR / MANGUERAS | X | |
| VENTILADOR | X | |
| ALTERNADOR | X | |
| MARCHA | X | |
| CAJA DE DIRECCION | X | |
| COMPUTADORA | X | |
| ARNES | X | |
| BANDAS Y POLEAS | X | |
| DIFERENCIAL | X | |
| CARDAN | X | |
| TRANSMISION | X | |
| NO. EJES (2) | X | |
| MUELLES | X | |
| AMORTIGUADORES | X | |
| BATERIAS () | | |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|------------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | X | |
| SWITCH | X | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | X | |
| VOLANTE | X | |
| ASIENTOS 2 | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | |
| PLACA VIN | X | |
| TAPAS DE PUERTAS | X | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | X | |
| MANIJAS DE PUERTA | X | |
| COFRE | X | |
| PUERTAS | X | |
| FAROS 2 | X | |
| PARABRISAS | X | |
| ESPEJOS RETROVISORES 2 | X | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | X | |
| NO. LLANTAS (10) Mal | X | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (2) | X | |

OBSERVACIONES GENERALES:

Fuga de Aire en Motor
Fuga de aceite

Con prueba de arranque durante la inspección
Daño en puente del chasis, falta tapon de tanque
70 llantas en mal estado, faltan puentes de batería
el comprador es el responsable de arrancarlo.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.


LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

Dirección un poco dura, necesita cambio de aceite.
Necesita relleno de niveles varios,
se volco

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA