

CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE

CONSIGNANTE
TRATE

Fecha de Inspección 20/08/24
Folio de Inspección

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
REMOLQUE	FRUEHAUF	FBA9+1.5-LP-HT2-40'	2018

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3AWV24027JX146001	GDL	7280

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO DE SEMIREMOLQUE	
REFRIGERADO	()
SECO	(✓)
PLATAFORMA	()
PIPA	()
TOLVA	()

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	(✓)		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	CON FALTANTES
PATINES	(✓)		
AMORTIGUADORES	(✓)		
ROTCHAMBERS ()	(✓)		
SUSPENSION	(✓)		
EJES	(✓)		
MAZAS DE RUEDA	(✓)		
FLECHAS DE RUEDA	(✓)		
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	(✓)		
INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS)	(✓)		

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
PUERTAS	(✓)	
PAREDES INTERIORES	(✓)	
PISO INTERIOR	(✓)	
PERNO DE ARRASTRE	(✓)	
CUARTOS TRASEROS	(✓)	
PLACA VIN	(✓)	
SERIE GRABADA	(✓)	
NO. LLANTAS (8)	(✓)	
TANQUES		(✓)

OBSERVACIONES GENERALES: fiso PAVENDO

OBSERVACIONES TALLER/ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA