

## CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>FGDL</b>

Fecha de Inspección	13-11-24
Folio de Inspección	FG-7297-1124

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAJA SECA	Fruehauf	FBA9+1.5-LP-HT2-40W	2018

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3AWV24028JX146010	Monterrey	7297

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO DE SEMIREMOLQUE	
REFRIGERADO	( )
SECO	( / )
PLATAFORMA	( )
PIPA	( )
TOLVA	( )

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	( / )		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	CON FALTANTES
PATINES	( / )		
AMORTIGUADORES	( / )		
ROTCHAMBERS ( )	( / )		
SUSPENSION	( / )		
EJES	( / )		( 2 )
MAZAS DE RUEDA	( / )		
FLECHAS DE RUEDA	( / )		
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	( / )		
INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS)	( / )		

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
PUERTAS	( / )	
PAREDES INTERIORES	( / )	
PISO INTERIOR	( / )	
PERNO DE ARRASTRE	( / )	
CUARTOS TRASEROS	( / )	
PLACA VIN	( / )	
SERIE GRABADA	( / )	
NO. LLANTAS ( 8 )	( / )	
TANQUES		( / )

OBSERVACIONES GENERALES:

---



---



---

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

---



---



---

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA