

CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección 6/8/24
Folio de Inspección FG-7429-0824

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Caja 53' ✓	Fruehauf	53' FBAC9+1.5-LP-HT2-53W	2019 ✓

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3AWV2532XKX201012 ✓	TALA GUADALAJARA ✓	7429 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO DE SEMIREMOLQUE	
REFRIGERADO	()
SECO	(X)
PLATAFORMA	()
PIPA	()
TOLVA	()

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
X			

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	CON FALTANTES
PATINES	X		
AMORTIGUADORES (4)	X		
ROTCHAMBERS (4)	X		
SUSPENSION	X		
EJES	X		
MAZAS DE RUEDA	X		
FLECHAS DE RUEDA	X		
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR			
INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS)			

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
PUERTAS	X	
PAREDES INTERIORES	X	
PISO INTERIOR	X	
PERNO DE ARRASTRE	X	
CUARTOS TRASEROS 4	X	
PLACA VIN		X
SERIE GRABADA		X
NO. LLANTAS (8)	X	
TANQUES (1)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Con 4 Bolsas de Aire

OBSERVACIONES TALLER/ ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/ PLANTA

NOMBRE Y FIRMA