

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

**CONSIGNANTE**  
**FGDL**

Fecha de Inspección: 29/10/24  
Folio de Inspección: FG-7068-1124

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION ✓	Kenworth ✓	Tanboun T370 ✓	2016 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKHKM9X4GF310884 ✓	73889774 ✓		Pachuca ✓	7068 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

**FUNCIONAMIENTO**

OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO			X

**CONDICIONES FISICAS EN GENERAL**

BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION <i>fuga</i>	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN <i>7</i>	X	
TRANSMISION <i>STO</i>	X	
NO. EJES ( <i>3</i> )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( <i>2</i> ) <i>Mal</i>	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>faltan los</i>	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS <i>Rotas</i>	X	
ELEVADORES DE VIDRIO <i>NO</i>	X	X
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS <i>solo 1</i>	X	
PARABRISAS <i>estrellado</i>	X	
ESPEJOS RETROVISORES <i>solo 1</i>	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( <i>10</i> )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( <i>10</i> )	X	

OBSERVACIONES GENERALES: *Retiro con Grúa.* Sin probar funcionamiento de marcha no arranca, requiere grúa para retiro, 10 llantas mal. Tapas de puertas rotas, faltan taponos de tanque diesel. se desconoce estado mecanico y fallas.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS. *falta 1 faro*

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:   
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA *Juan Manuel Cortés*  
NOMBRE Y FIRMA