

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

Fecha de Inspección

29/10/24

Folio de Inspección

FG-1517-1124

CONSIGNANTE

FGDL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION ✓	Kenworth ✓	Tandem T370 ✓	2013 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKHKM9X7DF381539 ✓		N/D	Pachuca ✓	1517 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

Fotos

FUNCIONAMIENTO

OPERACIONAL
PRUEBA DE ENCENDIDO

SI	NO	SIN PROBAR
	X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL

BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA		X
CAJA DE DIRECCION Fuga	X	
COMPUTADORA Mal-suelta	X	
ARNES des conectada	X	
BANDAS Y POLEAS		X
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES (3)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS (2) Mal	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS faltantes	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS Rotos	X	
PALANCA DE VELOCIDADES Mal	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS falta 1	X	
ELEVADORES DE VIDRIO		X
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS falta 1	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES 2	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (10) Mal	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (3)	X	

3 tanques de aire

OBSERVACIONES GENERALES:

Retiro con grúa

faltantes; Marcha, Bandas, tapones en general
Tapa base filtro aire, computadora suelta y
desconectada esta dañada, faltan algunas conexiones
de aire, se desconoce funcionamiento de motor y Trans.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

sin switch ni llave


Tablero con faltantes y desconectado

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA