

CHECKLIST DE INSPECCION AUTOMOVIL

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección **31-10-24**
Folio de Inspección **GM-1778-1024**

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|-------------|------------------|--------|
| AUTOMOVIL ✓ | CHEVROLET ✓ | CHEVY ✓ | 2009 ✓ |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| 3G1SE51X79S101778 ✓ | HECHO EN MEXICO ✓ | N.D | SABINAS, COAH. ✓ | 2107 ✓ |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | | |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
| | SI | NO | SIN PROBAR |
| | | ✓ | |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL/DESHUESADO | SINIESTRO |
| | | ✓ | ✓ |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|--------------------------------|------------------|-----|
| | SI | NO |
| MOTOR | | ✓ |
| CUERPO DE ACELERACION | | ✓ |
| BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES | | ✓ |
| RADIADOR / MANGUERAS | | ✓ |
| VENTILADOR | | ✓ |
| ALTERNADOR | | ✓ |
| MARCHA | | ✓ |
| DIRECCION | | ✓ |
| COMPUTADORA | | ✓ |
| ARNES | | ✓ |
| BANDAS Y POLEAS | | ✓ |
| DIFERENCIAL | | N.A |
| CARDAN | | N.A |
| TRANSMISION | ✓ | |
| AMORTIGUADORES | ✓ | |
| BATERIAS (NO) | | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE () | | ✓ |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|-------------------------|------------------|-----|
| | SI | NO |
| LLAVES | | ✓ |
| SWITCH | | ✓ |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | ✓ | ✓ |
| VOLANTE | ✓ | |
| ASIENTOS | ✓ | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | |
| PLACA VIN | ✓ | |
| TAPAS DE PUERTAS | ✓ | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | ✓ | |
| MANIJAS DE PUERTA | ✓ | |
| COFRE | ✓ | |
| PUERTAS | ✓ | |
| FAROS | ✓ | |
| PARABRISAS | | ✓ |
| MEDALLON Y VENTANAS | | ✓ |
| ESPEJOS RETROVISORES | | ✓ |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | | N.A |
| NO. LLANTAS () | | ✓ |

OBSERVACIONES GENERALES:

Totalmente desvalijada, Daños severos en carroseria, Interiores, Llantas y vidrios

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Gmc
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA