

Fecha de Inspección

19/03/25

Folio de Inspección

R-4342-0325

CONSIGNANTE

RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR0BL370603 ✓	466HM2N8006152	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regulares	4342








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Interiors. buen estado, cuenta con la mayoria de partes mecanicas, Chasis recto,
Se desconocen Fallas mecanicas
Se vende sin caja refrigeradora.
Arranca con puse de baterias
Arranca con cualquier llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario Uyar
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA