

Fecha de Inspección

19/03/25

Folio de Inspección

R-5120-0325

CONSIGNANTE

RICA

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMION              | ISUZU       | 0                | 2010        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3MGN1R753AM000426   | 833137      | PACHUCA          |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel      | 6 / Malas        | 5120        |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| X        |             |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Contiene la mayoría de sus partes mecánicas  
Interiores en malas condiciones  
Enciende con paso de corriente

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA