

### CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>FGDL</b>

Fecha de Inspección	13 - Agosto 2024
Folio de Inspección	FG-7221-0824

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAJ SECA ✓	Operbus ✓	SRC5-1219-2017	2017 ✓

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3PBA2W626H1006135 ✓	MONTERREY ✓	7221 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO DE SEMIREMOLQUE	
REFRIGERADO	( )
SECO	( X )
PLATAFORMA	( )
PIPA	( )
TOLVA	( )

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
X			

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	CON FALTANTES
PATINES	X		
AMORTIGUADORES (4)	X		
ROTCHAMBERS (4)	X		
SUSPENSION			
EJES 2	X		
MAZAS DE RUEDA	X		
FLECHAS DE RUEDA	X		
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	X		
INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS)		X	

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
PUERTAS	X	
PAREDES INTERIORES	X	
PISO INTERIOR	X	
PERNO DE ARRASTRE	X	
CUARTOS TRASEROS	X	
PLACA VIN	X	
SERIE GRABADA		X
NO. LLANTAS (8)	X	
TANQUES (11)	X	X

OBSERVACIONES GENERALES: 9 BOLSAS de Aire, 1 tanque  
serie en placa VIN  
Semi Remolque

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

---



---



---

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA  
NOMBRE Y FIRMA