

CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

Fecha de Inspección

29/10/24

Folio de Inspección

FG-7043-1124

CONSIGNANTE

FGDL

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|----------|------------------|------|
| TRACTOCAMION | Kenworth | T660 | 2016 |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|------|
| 3WKAD40X6GF866361 | 79875414 | | Pachuca | 7043 |

FUNCIONAMIENTO

| OPERACIONAL | SI | NO | SIN PROBAR |
|---------------------|----|----|------------|
| PRUEBA DE ENCENDIDO | | | X |

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL

| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
|-------|---------|----------------|-----------|
| | | X | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|--------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR | X | |
| TURBO | X | |
| RADIADOR / MANGUERAS | X | |
| VENTILADOR | X | |
| ALTERNADOR | X | |
| MARCHA | X | |
| CAJA DE DIRECCION | X | |
| COMPUTADORA | X | |
| ARNES | X | |
| BANDAS Y POLEAS | X | |
| DIFERENCIAL | X | |
| CARDAN | | |
| TRANSMISION STD | X | |
| NO. EJES (3) | X | |
| MUELLES y bolsas Aire | X | |
| AMORTIGUADORES completos | X | |
| BATERIAS () | | |
| QUINTA RUEDA | X | |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|------------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | | |
| SWITCH | X | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | X | |
| VOLANTE | X | |
| ASIENTOS | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | |
| PLACA VIN | X | |
| TAPAS DE PUERTAS | X | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | X | |
| MANIJAS DE PUERTA | X | |
| COFRE | X | |
| PUERTAS | X | |
| FAROS 2 | X | |
| PARABRISAS estrellado | X | |
| ESPEJOS RETROVISORES (2) | X | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | X | |
| NO. LLANTAS (10) | X | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (2) | X | |

OBSERVACIONES GENERALES:

Retiro con grúa

Motor requiere reparación mayor, tiene aceite el anticongelante, abienta compresión fuga de aceite por el filtro y carter fuga en bolsa de yoyo 3, baño en Rin y 1 llanta rota

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS. 6 llantas regulares, 4 Malas,

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

Arranca con fallas, marcha dañada se pega.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA