

CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección: 20/11/24
Folio de Inspección: CDF-1088-1124

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Tracto	Kenworth	T800	2010

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3WKDD40X1AF826788V	79302850V	1,424,102	Tecate B.C.	1088

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	✓		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	✓		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**


COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	✓	
TURBO	✓	
RADIADOR / MANGUERAS	✓	
VENTILADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
MARCHA	✓	
CAJA DE DIRECCION	✓	
COMPUTADORA	✓	
ARNES	✓	
BANDAS Y POLEAS	✓	
DIFERENCIAL	✓	
CARDAN	✓	
TRANSMISION Automatica	✓	
NO. EJES (2)	✓	
MUELLES	✓	
AMORTIGUADORES	✓	
BATERIAS ()	✓	
QUINTA RUIEDA	✓	


CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	✓	
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTUMENTOS	✓	
VOLANTE	✓	
ASIENTOS	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE	✓	
PUERTAS	✓	
FAROS falta 1	✓	
PARABRISAS	✓	
ESPEJOS RETROVISORES	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS	✓	
NO. LLANTAS (10) Regular	✓	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (3)	✓	

OBSERVACIONES GENERALES: Compresión de motor, exceso humo
Arranca con fallas

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE. LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: 
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA 
NOMBRE Y FIRMA