

## CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>FGDL</b>

Fecha de Inspección	6/6/24
Folio de Inspección	FG-7191-0824

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
TRACTOCAMION ✓	Kenworth ✓	15X450 T680 ✓	2018 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3WKYD40X1JF501589 ✓	79974370	N/D	GUADALAJARA ✓	7191 ✓

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES ( 2 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( )		X
QUINTA RUIEDA	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Faltantes	X
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	18 Vd	X
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS 2	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES 2 Mal	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 10 )		
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 2 )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Transmision dañada, Falta 7 actuador del motor, turbo desconectado de manguera Tablero con faltantes y molduras desarmadas, 3 llantas traseras pinchadas

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.


LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA