

## CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>FGDL</b>

Fecha de Inspección	13-11-24
Folio de Inspección	FG-7167-1124

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	Kenworth	T680	2018

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3WKYD40XXJF501560			Guadalajara	7167

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	/	
TURBO	/	
RADIADOR / MANGUERAS	/	
VENTILADOR	/	
ALTERNADOR	/	
MARCHA	/	
CAJA DE DIRECCION	/	
COMPUTADORA	/	
ARNES	/	
BANDAS Y POLEAS	/	
DIFERENCIAL	/	
CARDAN	/	
TRANSMISION	/	
NO. EJES ( 3 )	/	
MUELLES	/	
AMORTIGUADORES	/	
BATERIAS ( )	/	
QUINTA RUEDA	/	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	/	
SWITCH	/	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	/	
VOLANTE	/	
ASIENTOS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
PLACA VIN	/	
TAPAS DE PUERTAS	/	
ELEVADORES DE VIDRIO	/	/
MANIJAS DE PUERTA	/	/
COFRE	/	
PUERTAS	/	
FAROS	/	
PARABRISAS	/	
ESPEJOS RETROVISORES	/	
SERIE GRABADA EN CHASIS	/	
NO. LLANTAS ( 10 )	/	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 2 )	/	

OBSERVACIONES GENERALES:

- FUGA DE ACEITE EN TRANSMISION

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA