

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
DEL FUERTE

Fecha de Inspección 19/1/2025
Folio de Inspección CDF-882-0125

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	S10	2017

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93C144VG2HC443840		<u>177287</u>	LOS MOCHIS	882

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input checked="" type="checkbox"/>			

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUERPO DE ACELERACION	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>		
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>		
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>		
MUELLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
BATERIAS (<input checked="" type="checkbox"/>)	<input checked="" type="checkbox"/>		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. LLANTAS (<u>4</u>)	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (<u>1</u>)	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES:

Equipo operando, esteticamente dañado de uso

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Antonio Sanchez
NOMBRE Y FIRMA