

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE
DEL FUERTE**

Fecha de Inspección 19/1/2025
Folio de Inspección CDF-864-0125

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	S10	2017

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93C144VG9HC443592		<u>84717</u>	LOS MOCHIS	864

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input checked="" type="checkbox"/>			

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		NO APLICA
	SI	NO	
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUERPO DE ACELERACION	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>		
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>		
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>		
MUELLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
BATERIAS (1)	<input checked="" type="checkbox"/>		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANUAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES: Equipo operando, esteticamente dañado de \$50

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.
LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Antonio Sanchez
NOMBRE Y FIRMA