

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
DEL FUERTE

Fecha de Inspección 19/1/2025
Folio de Inspección CDF-777-0125

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	2013

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93CCL8003DB345459		<u>169083</u>	LOS MOCHIS	777

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUERPO DE ACELERACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TURBO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFERENCIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CARDAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUELLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATERIAS (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO. LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES GENERALES: Equipo operando, esteticamente dañado de uso

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Antonio Sanchez
NOMBRE Y FIRMA