

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección *21/11/24*
Folio de Inspección *CDF-1770-1124*

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	<i>Chevrolet</i>	<i>Tornado</i>	<i>2018</i>

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
<i>93CCLB0C1JB200460</i>	<i>H. Drasil</i>	<i>96,806</i>	<i>Tecate, B.C.</i>	<i>1770</i>

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUERPO DE ACELERACION	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIFERENCIAL			<input checked="" type="checkbox"/>
CARDAN			<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>		
MUELLES			<input checked="" type="checkbox"/>
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
BATERIAS (1) <i>Mal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS <i>Rotos</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS <i>2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES <i>2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS		<input checked="" type="checkbox"/>
NO. LLANTAS (4) <i>1/4</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES: *ligeros golpes en carroceria, moldura frente rota*
falla moldura de fascia.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA