

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE**  
**CDF**

Fecha de Inspección 26/06/24  
Folio de Inspección \_\_\_\_\_

CDF-1766-0624

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	<u>Chevrolet Tornado</u>		

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
<u>93CCL80C3JB200380</u>			TECATE, B.C.	

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

1766

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
TURBO		NA
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIFERENCIAL		NA
CARDAN		NA
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. EJES ( )		NA
MUELLES		NA
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BATERIAS ( 1 ) Mal	<input checked="" type="checkbox"/>	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS <u>Rotos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS <u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES <u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS		NA
NO. LLANTAS ( 4 ) <u>Regular</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES:

Pintura en mal estado, falta soldadura en fascia, golpe en salpicadera y caja de bateria

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.


LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA