

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE**  
**G MODELO**

Fecha de Inspección 27/10/2024  
Folio de Inspección GM-U-640-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	2017

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93CCL80C7HB112118	HECHO EN BRASIL		MARQUELIA, GRO	U-640

**MARCA CON UNA "X" EL CAMPO**

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			✓

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		✓	

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR		X	
CUERPO DE ACELERACION		X	
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS		X	
TURBO			/
RADIADOR / MANGUERAS	✓		
VENTILADOR		X	
ALTERNADOR		X	
MARCHA		X	
CAJA DE DIRECCION	✓		
COMPUTADORA		X	
ARNES			✓
BANDAS Y POLEAS		X	
DIFERENCIAL		X	
CARDAN			✓
TRANSMISION		X	
MUELLES		X	
AMORTIGUADORES	✓		
BATERIAS ( 0 )		X	

CABINA Y CARROGERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS		X
VOLANTE	✓	
ASIENTOS	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE	✓	
PUERTAS	✓	
FAROS	✓	
PARABRISAS	✓	
ESPEJOS RETROVISORES	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS	✓	
NO. LLANTAS ( 1 )	✓	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	✓	

OBSERVACIONES GENERALES: Unidad con motor desmantelado, sin 3 llantas ni tablero y con detalles en carroceria.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.  
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.  
LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Hipólito Ramirez  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Kevin Edoardo Gallen Z.  
NOMBRE Y FIRMA