

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección 29-10-21
Folio de Inspección GM-70007081-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	2008

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93CXM80238C147710	HECHO EN BRASIL		SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA	70007081

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	X		
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR	X		
MARCHA		X	
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA		X	
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL			X
CARDAN			X
TRANSMISION	X		
MUELLES	X		
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS ()		X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABlero DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		NA
NO. LLANTAS ()	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

unidad sin probar funcionamiento

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA