

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE**  
**G MODELO**

Fecha de Inspección 28/10/11  
Folio de Inspección GM-113-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	2009

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93CXM80249C105144	HECHO EN BRASIL	<u>N/D</u>	IGUALA, GUERRERO	113

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
BUENO	REGULAR	MAL	DESHUESADO	SINIESTRO
		X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS		X	
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR <u>SI</u>	X	X	
MARCHA <u>NO</u>		X	
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA	X		
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL			X
CARDAN			X
TRANSMISION <u>TM</u>	X		
MUELLES			X
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS (7) <u>Mal</u>	X		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH	X	
TABlero DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS <u>2</u>	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES <u>2</u>	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS (4) <u>Mal</u>	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Faltantes: marcha, toma de aire, Bobina y cables  
Fallas: Sistema de frenos y daños en suspensión  
Falta catavera y la otra esta rota  
llantas no sirven, voladas

Retiro con Grúa

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.


LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA