

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE	
G MODELO	

ORGEDI/ACIONEG CENEDALEG.

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	GM-70018769-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	DODGE	RAM 700	2017

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
9BD578452HY135966	HECHO EN BRASIL		PINOTEPA, OAXACA	70018769

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
PRUEBA DE ENCENDIDO			X		X		

* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA

SIL-PHI W. S. CANDERSON	TIENE COM	PONENTE			TIENE CO	MPONENT
COMPONENTES	SI	NO	NO APLICA	CABINA Y CARROCERIA	SI	NO
IOTOR	X			LLAVES		NU
CUERPO DE ACELERACION	X			SWITCH	R	
IOBINA Y CABLES DE BUJIAS	X			TABLERO DE INSTUMENTOS		
URBO	1		X	VOLANTE	×	
ADIADOR/MANGUERAS	X				X	
ENTILADOR	×			ASIENTOS	×	
LTERNADOR	V (-	1	PALANCA DE VELOCIDADES	X	
IARCHA	-5			PLACA VIN		
	7			TAPAS DE PUERTAS	<i>x</i>	
AJA DE DIRECCION	X			ELEVADORES DE VIDRIO	X	
OMPUTADORA	X			MANIJAS DE PUERTA	X	
RNES	X			COFRE	X	
ANDAS Y POLEAS	X			PUERTAS	Y	
FERENCIAL	X			FAROS	+ 0	
ARDAN	X			PARABRISAS	12	
RANSMISION	X			ESPEJOS RETROVISORES	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
IUELLES	X			SERIE GRABADA EN CHASIS	10	
MORTIGUADORES	× 1			NO. LLANTAS (4)	\rightarrow	
ATERIAS (1)		•		TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	1 2	

ODOLINA MOIONEO GENERALEO.		

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:	 	 ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA	PRUING	DŁ	(A	Chiz.
	NOMBRE Y FIRMA		1	NOME	BRE Y FIR	· AMA