

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección: 28/10/24
Folio de Inspección: GM-291-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	DODGE	RAM 700	2017

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
9BD578454HY135208	HECHO EN BRASIL	N/D	IGUALA, GUERRERO	291

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS		X	
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	suelto X		Mal
VENTILADOR		X	
ALTERNADOR	X		
MARCHA		X	
CAJA DE DIRECCION		X	
COMPUTADORA		X	
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL			X
CARDAN			X
TRANSMISION	mal X		
MUELLES			X
AMORTIGUADORES	3 X		
BATERIAS ()		X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS		X
VOLANTE	X	
ASIENTOS	Rotos X	
PALANCA DE VELOCIDADES	suelta X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	VE X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	No tiene X	X
PARABRISAS	estrellado X	
ESPEJOS RETROVISORES	2 X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		NA
NO. LLANTAS (3)	Mal X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Retiro con grúa

Unidad desvalijada con faltantes en general, en interiores de cabina, Motor suspensión y sist. de frenos.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA