

CHECKLIST DE INSPECCION AUTOMOVIL

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección 1/11/24
Folio de Inspección GM-8547-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	VOLSKWAGEN ✓	UP ✓	2017 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
9BWAG4120HT528547 ✓	CWR044182 ✓	<u>N.D</u>	SALTILLO ✓	303057 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			✓

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	✓		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**


COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	✓	
CUERPO DE ACELERACION	✓	
BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES	✓	
RADIADOR / MANGUERAS	✓	
VENTILADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
MARCHA	✓	
DIRECCION	✓	
COMPUTADORA	✓	
ARNES	✓	
BANDAS Y POLEAS	✓	
DIFERENCIAL		
CARDAN	✓	<u>N.A</u>
TRANSMISION	✓	
AMORTIGUADORES	✓	✓
BATERIAS (<u>No</u>)		✓
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	✓	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES <u>NO TIENE</u>	✓	✓
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
VOLANTE	✓	
ASIENTOS	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE	✓	
PUERTAS	✓	
FAROS	✓	
PARABRISAS	✓	
MEDALLON Y VENTANAS	✓	
ESPEJOS RETROVISORES <u>1 Roto</u>	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS		✓
NO. LLANTAS (<u>2</u>) <u>Mal</u>	✓	

OBSERVACIONES GENERALES: Faltantes: 1 Retrovisor, llantas 1/4, 1 ponchada.
Sin probar funcionamiento, se desconoce estado
mecánico, NO tiene llave

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.
LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: 
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA 
NOMBRE Y FIRMA