

CHECKLIST DE INSPECCION MONTACARGAS

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección 26/06/24
Folio de Inspección CDF-1277-0624

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MONTACARGAS ✓	Yale ✓	GPL060 ✓	2012 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
B875V09461K ✓	N/D	N/D	TECATE, B.C. ✓	1277 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR		X	
TRANSMISION <i>Mal</i>	X		
DIFERENCIAL	X		
SISTEMA HIDRAULICO <i>Faltantes</i>	X		
MANGUERAS DE ACEITE <i>Faltantes</i>	X		
CUERPO DE VALVULAS	X		
BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES		X	
MODULO / COMPUTADORA		X	
ARNES	X		
CUERPO DE ACELERACION		X	
MARCHA		X	
ALTERNADOR		X	
BANDAS / POLEAS		X	
RADIADOR / VENTILADOR		X	
BATERIAS ()		X	

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
TANQUE DE GAS		X
MASTIL / TORRE <i>Doble</i>	X	
CILINDROS DE TORRE <i>1</i>	X	
DESPLACADOR LATERAL	X	
HORQUILLAS / UÑAS	X	
EJE DE DIRECCION	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
FAROS Y CALAVERAS	X	
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>Roto</i>	X	
VOLANTE	X	
ASIENTO		X
PALANCAS DE ELEVACION ()		X
PLACA VIN		X
NO. LLANTAS (<i>4</i>) <i>lisas</i>	X	

Falta 1

OBSERVACIONES GENERALES:

Unidad deshuesada sin Motor y sin componentes auxiliares

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA