

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
JUMEX

Fecha de Inspección 10-09-24
Folio de Inspección J-2759-0924

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 500	2016

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
JAAN1R752G7902473	<u>486570</u>		TAMPICO	2759

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input checked="" type="checkbox"/>			

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
TURBO	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. EJES (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	
MUELLES	<input checked="" type="checkbox"/>	
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BATERIAS ()		<input checked="" type="checkbox"/>

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS <u>Dolce</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO <u>uno</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE		<u>NA</u>
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS <u>Estropeado</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS ()	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES:

se cambio y reparo el bloque, transmision, frenos
Alinacion

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

Miguel Torres
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Victor Mendoza
NOMBRE Y FIRMA