

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

| |
|--------------------|
| CONSIGNANTE |
| JUMEX |

| | |
|---------------------|-------------|
| Fecha de Inspección | 18/09/24 |
| Folio de Inspección | J-1818-0924 |

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|-------|------------------|------|
| CAMION | ISUZU | ELF 500 | 2014 |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|------|
| JAAN1R755E7902867 | | | REYNOSA | 1818 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| FUNCIONAMIENTO | | | |
|---------------------|----|----|------------|
| OPERACIONAL | SI | NO | SIN PROBAR |
| PRUEBA DE ENCENDIDO | | | |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| | | | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|----------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR | / | |
| TURBO | / | |
| RADIADOR / MANGUERAS | / | |
| VENTILADOR | / | |
| ALTERNADOR | / | |
| MARCHA | / | |
| CAJA DE DIRECCION | / | |
| COMPUTADORA | / | |
| ARNES | / | |
| BANDAS Y POLEAS | / | |
| DIFERENCIAL | / | |
| CARDAN | / | |
| TRANSMISION | / | |
| NO. EJES () | / | |
| MUELLES | / | |
| AMORTIGUADORES | / | |
| BATERIAS () | | / |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|----------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | / | |
| SWITCH | / | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | / | |
| VOLANTE | / | |
| ASIENTOS | / | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | / | |
| PLACA VIN | / | |
| TAPAS DE PUERTAS | / | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | / | |
| MANIJAS DE PUERTA | / | |
| COFRE | / | |
| PUERTAS | / | |
| FAROS | / | |
| PARABRISAS | / | |
| ESPEJOS RETROVISORES | / | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | / | |
| NO. LLANTAS (6) | / | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE () | / | |

OBSERVACIONES GENERALES: No enciende, sin baterías, falta hidroboster
llantas dañadas

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.
LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Abn Soriano
NOMBRE Y FIRMA