

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	ISUZU ✓	ELF300 ✓	2016 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR854G7500783 ✓	3M2945	N.L. GUADALUPE ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 llantas Mal	2800 ✓

2M2945 4JJ1

1 Ponehada Volada








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad no funciona, Con Falla de, Desarmado de la tapa de punterías.
inyectores parabrisas estrellado, Tablero con faltantes
palanca vel. en mal estado desarmada e incompleta.
falta Faro y retrovisor, Banda suelta
Faltantes: Computadora, Alternador, Marcha, Inyectores
Falta relvadores y fusibles sin batería.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA