

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
J. mev

Fecha de Inspección: 06/09/2024
Folio de Inspección: J-3079-0924

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION ✓	ISUZU	ELF 300	2018

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
JANMR858J7500633	3N1368	ND	Puebla	3079

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO

OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO			✓

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL

BUENO	REGULAR	MAL/DESHUESADO	SINIESTRO
		✓	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	✓	
TURBO	✓	
RADIADOR / MANGUERAS	✓	
VENTILADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
MARCHA	✓	
CAJA DE DIRECCION	✓	
COMPUTADORA	✓	
ARNES	✓	
BANDAS Y POLEAS	✓	
DIFERENCIAL	✓	
CARDAN	✓	
TRANSMISION	✓	
NO. EJES (1)	✓	
MUELLES	✓	
AMORTIGUADORES	✓	
BATERIAS (2) Desconectadas	✓	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
VOLANTE	✓	
ASIENTOS Falta capote	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES suelta	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO Falta derecho	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE		X
PUERTAS	✓	
FAROS	✓	
PARABRISAS Estrellado	✓	
ESPEJOS RETROVISORES	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS	✓	
NO. LLANTAS (4)	✓	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Llantas en mal estado (1 pinchada). Falta tapa del filtro, daño completo motor, se metió agua al motor, motor amarrado, daño en ~~tablero~~ de palanca, sin aceite de motor. (Retiro con grúa)

* Golpe en puerta derecha

* Sin defensa

chicote de velocidades.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

No tiene Asiento del operador. Puerta derecha cambiada, trae de con golpe. ISUZU ELF 200

Maza delantera lado derecha dañada.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA