

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
JUMEX

Fecha de Inspección **06/09/2024**
Folio de Inspección **J-1633-0924**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION ✓	HINO ✓	816 semilong ✓	2013 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
JHHTCP0HXDK001571 ✓	N04C-UV14104	N/A	PUEBLA ✓	1633 ✓

Motor **N04C-UV14104** MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			✓

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	✓	
TURBO	✓	
RADIADOR / MANGUERAS	✓	
VENTILADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
MARCHA	✓	
CAJA DE DIRECCION	✓	
COMPUTADORA	✓	
ARNES	✓	
BANDAS Y POLEAS	✓	
DIFERENCIAL	✓	
CARDAN	✓	
TRANSMISION	✓	
NO. EJES (1)	✓	
MUELLES	✓	
AMORTIGUADORES	✓	
BATERIAS (2) Descargados	✓	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	✓	
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
VOLANTE	✓	
ASIENTOS 1 Falta piloto	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES Suelta	✓	
PLACA VIN	✓	
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO Solo piloto	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE N/A		X
PUERTAS Capiloto no cierra	✓	
FAROS	✓	
PARABRISAS	✓	
ESPEJOS RETROVISORES Falta tapas	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS	✓	
NO. LLANTAS (6) Dañadas lisas.	✓	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Daño en marcha y alternador, palanca de velocidades quebrada.
(Retiro) está ~~roto~~ y falta asiento del piloto;
puerta de capiloto no cierra (daño en chapa). (Retiro con grua).
Baterias dañadas. Sin llanta de Refacción.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA