

CHECKLIST DE INSPECCION AUTOMOVIL

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección **25-10-2024**
Folio de Inspección **GM-A-41-1024**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2014

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
KL8CD6AD6EC544782	IMPORTADO		CAYACO PTO MARQUEZ, ACAPULCO, GRO	A-41

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			<input checked="" type="checkbox"/>

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUERPO DE ACELERACION	<input checked="" type="checkbox"/>	
BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARNES		<input checked="" type="checkbox"/>
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARDAN		<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BATERIAS ()		<input checked="" type="checkbox"/>
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	<input checked="" type="checkbox"/>	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA		<input checked="" type="checkbox"/>
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
MEDALLON Y VENTANAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES: Unidad con 2 llantas ponchadas
abolladura en puerta delantera izquierda
sin antena

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA