

CHECKLIST DE INSPECCION MOTOCICLETA

CONGIGNANTE
JUMEX

Fecha de Inspección 29-8-2024
Folio de Inspección J-2688-0924

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	YB125	2016

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
LBPKE0975G0497572	<u>N/V</u>	<u>14226</u>	GUADALAJARA	2688

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		<u>X</u>	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	<u>X</u>		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<u>X</u>	
BOBINA	<u>X</u>	
CABLE DE BUJIA	<u>X</u>	
CARBURADOR	<u>X</u>	
MARCHA	<u>X</u>	
ESCAPE	<u>X</u>	
CADENA	<u>X</u>	
SUSPENSION DELANTERA (TJERA)	<u>X</u>	
AMORTIGUADORES TRASEROS	<u>X</u>	
VARILLAJE DE FRENO TRASERO	<u>X</u>	
PALANCA DE ARRANQUE	<u>X</u>	
PALANCAS MANUBLIO	<u>X</u>	
BATERIAS ()	<u>X</u>	

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<u>X</u>	
SWITCH	<u>X</u>	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	<u>X</u>	
MANUBLIO	<u>X</u>	
ASIENTO	<u>X</u>	
PLACA VIN / SERIE GRABADA	<u>X</u>	
ESPEJOS RETROVISORES	<u>X</u>	
SALPICADERAS	<u>X</u>	
FARO	<u>X</u>	
DEFLECTOR	<u>X</u>	
TARGAS / TAPAS	<u>X</u>	
CALAVERA	<u>X</u>	
NO LLANTAS (2)	<u>X</u>	

OBSERVACIONES GENERALES: El motor esta dañado, sin prueba de arranque.
Palanca de velocidades se barre.

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Mano Enrique Ortega M.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA José Manuel López
NOMBRE Y FIRMA