

### CHECKLIST DE INSPECCION AUTOMOVIL

**CONSIGNANTE**  
**G MODELO**

Fecha de Inspección **31-10-24**  
Folio de Inspección **GM-0065-1024**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	CHEVROLET ✓	SPARK ✓	2016 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
MA6CC6CD6GT000065 ✓	HECHO EN INDIA ✓	<b>N-D</b>	SABINAS, COAH. ✓	305495 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		✓	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		✓	

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	✓	
CUERPO DE ACELERACION	✓	
BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES	✓	✓
RADIADOR / MANGUERAS	✓	
VENTILADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
MARCHA <b>NO visible</b>		
DIRECCION	✓	
COMPUTADORA	✓	
ARNES	✓	
BANDAS Y POLEAS	✓	
DIFERENCIAL		<b>N.A</b>
CARDAN		<b>N.A</b>
TRANSMISION	✓	
AMORTIGUADORES	✓	
BATERIAS ( <b>NO</b> )		
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( )	✓	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		✓
SWITCH	✓	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
VOLANTE	✓	
ASIENTOS	✓	
PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
PLACA VIN		
TAPAS DE PUERTAS	✓	
ELEVADORES DE VIDRIO	✓	
MANIJAS DE PUERTA	✓	
COFRE	✓	
PUERTAS	✓	
FAROS	✓	
PARABRISAS <b>Dañado</b>	✓	
MEDALLON Y VENTANAS	✓	
ESPEJOS RETROVISORES <b>Dañado</b>	✓	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS ( <b>2</b> )	✓	<b>N.A</b>

OBSERVACIONES GENERALES:

**Faltan llantas delanteras, daños en carroseria vidrios, llantas**

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA