

CHECKLIST DE INSPECCION AUTOMOVIL

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección 29-10-24
Folio de Inspección GM-70017817-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	VENTO	VENTO	2016

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
MEX5G2601GT021797	CLS 405692		SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA	70017817

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
CUERPO DE ACELERACION		X
BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES		X
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR		X
MARCHA		X
DIRECCION	X	
COMPUTADORA		X
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL		X
CARDAN		X
TRANSMISION	X	
AMORTIGUADORES		X
BATERIAS ()		X
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS <u>Rotos</u>	X	
PALANCA DE VELOCIDADES <u>roto</u>	X	
PLACA VIN		
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO		X
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		
PARABRISAS <u>Es velado</u>	X	
MEDALLON Y VENTANAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES		X
SERIE GRABADA EN CHASIS		NA
NO. LLANTAS (0) <u>rotas</u>	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

unidad con faltantes en general, sin llantas
Detoro en grua

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA