

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
PX

Fecha de Inspección 15/8/24
Folio de Inspección PE-M000153-0824

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	PEUGEOT ✓	PARTNER MAXY DIESEL	2019 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
VF37H9HFXXJ505535 ✓		<u>119,994</u>	MEXICALI ✓	M000153 ✓

Don A/AC.

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	X		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
X			

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS <u>N 0</u>	X		X
TURBO	X		
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR	X		
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA	X		
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL			X
CARDAN			X
TRANSMISION	X		
MUELLES			X
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS ()	X		

CABINA Y CARROGERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABlero DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO <u>VE</u>	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS <u>2</u>	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS <u>2</u>		
NO. LLANTAS (<u>4</u>)	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (<u>1</u>)	X	

OBSERVACIONES GENERALES: Arranca pasando corriente alas bateria
Faltan palancas de cofre soporte y cierre
2 llantas lisas 2 regulares, faro quebrado
seguros electricos funcionan.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA