

## CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE**  
**PX**

Fecha de Inspección 8-8-2024  
Folio de Inspección PE-M001743-0824

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	PEUGEOT	EXPERT FURGON 2.0	2021

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
VF3YDUMF8M2N11033	N/O	64614	PUEBLA	M001743

**MARCA CON UNA "X" EL CAMPO**

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	X		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
X			

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	X		
TURBO	X		
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR	X		
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA	X		
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL	X		
CARDAN		X	
TRANSMISION	X		
MUELLES	X		
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS ( )	X		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 4 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	X	

OBSERVACIONES GENERALES: Espes retrovisores dañados, golpe en puerta trasera y Calacera rota, sin llanta de refacción

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Maria Gabriela Ortega M.  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Jesus Luis  
NOMBRE Y FIRMA