

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

**CONSIGNANTE**  
**RICA**

Fecha de Inspección **17/07/24**  
Folio de Inspección **R-5256-0724**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	Nissan	Cabstar NT400	2017

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
VWA5HTF24H1195374	1P2230	N/D	Pachuca	5256

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	X		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN		
TRANSMISION STD	X	
NO. EJES ( 1 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( 7 ) Mal	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS Rejos	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO VE	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE		NA
PUERTAS 2	X	
FAROS	X	
PARABRISAS 2 estrellado	X	
ESPEJOS RETROVISORES Mal	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 6 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 7 )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Arranca pasando bateria, golpe frontal ligero en cabina, Se entrega sin caja refrigeradora y sin rampa solo chasis y cabina  
No Motor Fisico YD25 944029 B

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA