

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
JUMEX

Fecha de Inspección
Folio de Inspección J-2518-0924

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 311	2015

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
WD3YE3A93FP170690	65195532945687	272,410	ZAMORA	2518

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	X		
TURBO	X		
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR	X		
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA	X		
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL	X		
CARDAN	X		
TRANSMISION	X		
MUELLES	X		
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS (1)	X		


CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO		X
MANIJAS DE PUERTA		X
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (5)	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	X	

OBSERVACIONES GENERALES: NO PRENDE LA UNIDAD DAÑO EN SUSPENSION, BATERIA NO SIRVE

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.



RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: ODILON GOMEZ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA



ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA JAASIEL GONZALEZ ESPINO
NOMBRE Y FIRMA