

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
JUMEX

Fecha de Inspección
Folio de Inspección
J-2548-0924

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 311	2015

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
WD3YE3A97FP171700		The second secon	CD VICTORIA	2548

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
PRUEBA DE ENCENDIDO							

* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA

	TIENE COMPONENTE	7		TIENE CO	MPONENTE
COMPONENTES	SI NO	NO APLICA	CABINA Y CARROCERIA	SI	NO
MOTOR			LLAVES		
CUERPO DE ACELERACION			SWITCH		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS			TABLERO DE INSTUMENTOS		
TURBO			VOLANTE		
RADIADOR / MANGUERAS			ASIENTOS		
VENTILADOR			PALANCA DE VELOCIDADES		
ALTERNADOR			PLACA VIN		
MARCHA	//		TAPAS DE PUERTAS		
CAJA DE DIRECCION			ELEVADORES DE VIDRIO		
COMPUTADORA			MANUAS DE PUERTA		
ARNES			COFRE		
BANDAS Y POLEAS			PUERTAS		
DIFERENCIAL			FAROS		-
CARDAN			PARABRISAS		
TRANSMISIÓN	//		ESPEJOS RETROVISORES		
MUELLES			SERIE GRABADA EN CHASIS		
AMORTIGUADORES			NO. LLANTAS (4)		<i>-</i>
BATERIAS ()			TANQUES DE COMBUSTIBLE ()		

OBSERVACIONES GENERALES:	Falla	ok motor,	Mantos danoidas	
	-			

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:	NOMBRE Y FIRMA	ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA	Alon Sugar Nombre y Firma
	NOMBRE A FIRMA		NOWING I I INVIA