

**CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA**

**CONSIGNANTE**  
**PX**

Fecha de Inspección **13/8/24**  
Folio de Inspección **PE-M000162-0824**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA /	VOLKSWAGEN /	CADDY MAXI CARGO VAN /	2018 /

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
WV1CAASE4JX003474 /			TIJUANA /	M000162 /

*Gasolina* MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		NO APLICA
	SI	NO	
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	X		
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR	X		
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA	X		
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL			X
CARDAN			X
TRANSMISION <i>STD</i>	X		
MUELLES			X
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS (1) <i>Mal</i>	X		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABlero DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS <i>Roto</i>	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS <i>2</i>	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES <i>2</i>	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		NA
NO. LLANTAS ( <i>4</i> )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( <i>1</i> )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

*llantas traseras buenas, 1 del. mal, 1 del regular, calavera rota, golpe en puerta trasera, falta emblema de marca VW  
1 llanta baja, interiores sucios,*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA